


## No.1

### ターボチャージャーから異音が発生する


#### 考えられる原因と解決策



## No.2

### ターボチャージャーローターの固着または干渉


#### 考えられる原因と解決策



## No.3

### エンジン排気ガスに白いし青い煙が混じる


#### 考えられる原因と解決策



## No.4

### エンジンオイルの消費過多


#### 考えられる原因と解決策






### ターボチャージャーのコンプレッサー側へのオイル洩れ

考えられる原因と解決策



### ターボチャージャーのタービン側へのオイルシール洩れ

考えられる原因と解決策



### エンジンのパワー不足、あるいは黒煙

考えられる原因と解決策

